

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	荣威W5 2011款 1.8T 4WD 自动豪域版
评估价格	7.7万
新车指导价	21.88万

车辆基本信息

牌照号码	津FBK250	VIN码	LSJW34G30BJ018292
表显里程(km)	35355.0	发动机号	D010005781
注册日期	2012/05/15	出厂日期	2011/12
使用性质	非运营	车辆类型	中型SUV
排量(L)	1.8	燃油类型	汽油
功率(kw)	118	车身颜色	黑色
座位数	5	车辆所在地	阳泉

车辆配置

环保标准	国四	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	5	驱动形式	前置四驱
燃油类型	汽油	进气方式	涡轮增压

车况概述

前部轻微碰撞 未伤结构;

维修保养记录

2016-08-05	57074公里
项目<检查异响>;项目<客户说2千-3千转发动机吱啦响>;项目<响的时候收油就不响了>;项目<更换单向阀2个>;	
2015-03-09	35840公里
描述<客户反映行驶右后轮异响>;原因<右后桥半轴故障>;项目<更换右后桥半轴>;	
2015-03-01	35825公里
描述<客户反映动下手刹响声小点>;项目<检查行驶后面异响>;	
2015-02-09	34965公里
描述<客户反映两后减震漏油>;原因<两后减震故障>;项目<更换两后减震>;描述<客户反映左前门灯不亮>;原因<左前门线束故障>;项目<更换左前门线束>;描述<客户反映左前门玻璃升降器无一键升降>;原因<左前门玻璃升降器开关故障>;项目<更换左前门玻璃升降器开关>;	
2015-02-03	34507公里
描述<客户反映左前内拉手从里面打不开>;原因<左前内拉手故障>;项目<更换左前内拉手>;描述<客户反映右前门内拉手从里面打不开>;原因<右前门内拉手故障>;项目<更换右前内拉手>;项目<检查行驶右后轮异响>;项目<检查左前门迎宾灯>;	

2015-01-19	33920公里
项目<2014冬季免费检测>;	
2015-01-19	33920公里
项目<更换机油三滤(剩机油带走)>;项目<嘉实多5W-40>;项目<更换防冻液>;项目<更换转向油>;项目<更换刹车油>;项目<检查怠速异响>;项目<检查前面两个内把手松动>;项目<检查右前升降器>;	
2013-10-22	18851公里
描述<保养>;项目<更换机油机滤>;项目<嘉实多5W-40>;项目<会员3000工时8折>;描述<客户反映凉车转向时有声响>;项目<检查转向>;描述<客户反映大灯自动功能白天有时也亮>;项目<检查大灯>;	
2013-08-08	15488公里
项目<更换前车窗玻璃及胶条>;	
2013-07-21	13703公里
描述<保养>;项目<更换机油三滤及刹车灯泡>;项目<嘉实多5W-40>;描述<客户反映喇叭单音>;项目<检查喇叭>;项目<会员3000工时8折>;	
2013-01-06	8281公里
描述<客户反映左后刹车灯不亮>;项目<更换左后刹车灯泡>;描述<客户反映行车喇叭单音>;项目<检查喇叭单音>;描述<客户反映导航没地图>;项目<检查是否异常>;描述<客户反映蓝牙电话连接不上>;项目<检查是否异常>;	
2012-07-22	3510公里
描述<保养>;项目<第一次免费更换机油机滤>;	
2012-06-15	652公里
项目<加装侧榻>;	
2012-05-14	236公里
项目<安装侧榻>;	

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年10月17日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。