

## 车辆专业检测报告

## Vehicle Inspection Report

## 报告概述

评估车型	途观 2010款 1.8TSI 自动两驱风尚版
评估价格	11.5万
新车指导价	23.38万

## 车辆基本信息

牌照号码	晋M3V392	VIN码	LSVUB25N0B2609914
表显里程(km)	109211.0	发动机号	668388
注册日期	2011/07/08	出厂日期	2011/05
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型SUV
排量(L)	1.8	燃油类型	汽油
功率(kw)	118	车身颜色	灰色
座位数	5	车辆所在地	太原

## 车辆配置

环保标准	国IV(国V)	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	5	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	涡轮增压

## 车况概述

右前轻微事故 前档更换,

## 维修保养记录

2015-07-21	100103公里
更换后轮制动片;	
2015-05-28	90329公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);更换空滤及汽滤;拆装或更换前部车轮制动片(盘式)(工艺-MR04);检查防冻液渗漏;	
2015-04-30	84076公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);安全出游检测;清洗空气滤芯;更换空调滤芯;	
2015-04-01	77024公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);清洗空气滤芯;	
2015-02-10	70306公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);假日出行检测包;机油两滤 高端;检查刹车片;	
2014-12-07	64180公里

按5000公里建议(更换机油、机滤);更换空气滤芯 高端;检查左前转向灯常亮;检查左前近光灯报警;检查右后转向灯不亮;拆装变光开关;拆装四闪开关;拆装bcm;拆装主驾驶杂物盒;	
2014-10-18	58252公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);更换空气滤芯;检查后轮吃胎;	
2014-09-07	51316公里
拆装或更换凸轴位置传感器;更换火花塞;检查后刹车片;检查发动机故障灯报警;检查仪表有灯报警;汽油清净剂 2瓶;	
2013-11-28	34913公里
更换保险丝底座;	
2013-11-28	34913公里
2010/2011款途观更换灯光保险丝召回行动;	
2013-08-15	31461公里
按10000公里规范常规保养;01表检查;检验员;建议更换火花塞;	
2013-06-21	28236公里
更换右前车门内饰板;01表检查;空调系统检测包;	
2013-04-28	25520公里
按7500公里规范常规保养;01表检查;检验员;	
2012-12-19	19910公里
按7500公里规范常规保养;01表检查;检验员;添加发动机养护套装;消除保养提示;检查喇叭;	
2012-08-16	15190公里
01表检查;检验员;按7500公里规范常规保养;取消限速语音提示.限速设定180KM. ;	
2012-04-12	10057公里
轮胎底盘检测包;按10000公里规范常规保养;01表检查;	
2012-02-06	7428公里
蹬车踏板安装(材料自带);	
2011-11-07	4998公里
添加积碳清净剂(6小瓶) ;	
2011-11-07	4998公里
首次7500公里免费保养;	
2011-09-01	2824公里
左前门板整形(1级);左前车门喷漆;	
2011-07-03	191公里
检修雨刮器常工作;	
2011-07-02	268公里
倒车影像系统安装;	
2011-06-22	120公里
GPS卫星导航安装 车载逆变器安装;领立体脚垫 行李箱垫 门槛迎宾踏板;超白亮灯泡(远 近 雾灯);	

## 法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年10月24日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

