

## 车辆专业检测报告

## Vehicle Inspection Report

## 报告概述

评估车型	普拉多(进口) 2010款 2.7L 自动标准版
评估价格	30.0万
新车指导价	44.90万

## 车辆基本信息

牌照号码	晋AQ389L	VIN码	JTEBX3FJ0CK105602
表显里程(km)	6.67	发动机号	2TR1200918
注册日期	2013/02/07	出厂日期	2012/08
使用性质	非营运	车辆类型	中大型SUV
排量(L)	2.7	燃油类型	汽油
功率(kw)	117	车身颜色	绿色
座位数	7	车辆所在地	忻州

## 车辆配置

环保标准	欧IV	变速形式	自动变速箱(AT)
车门数	5	驱动形式	前置四驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

## 车况概述

车况一般, 车前轻微碰撞, 公里数异常, 内饰较差, 加装导航, 真皮座椅

## 维修保养记录

2017-10-27	116822公里
润滑及充气;发动机冷却液更换;115,000 KM 保养检查;偏远地区服务活动;	
2017-04-24	115822公里
115,000 KM 保养检查;前保险杠(喷漆);	
2017-02-14	114822公里
115,000 KM 保养检查;	
2017-01-13	113822公里
115,000 KM 保养检查;	
2016-10-17	112822公里
110,000 KM 保养;(RR D/C)车型检查;	
2016-08-15	109722公里
110,000 KM 保养;(RR D/C)车型检查;	

2016-04-24	104722公里
105,000 KM 保养检查;	
2016-01-31	104522公里
100,000 KM 保养:(A/T,RR D/C)车型检查;	
2015-12-26	104522公里
100,000 KM 保养:(M/T,RR D/C)车型检查;添加玻璃水;	
2015-12-18	104522公里
添加玻璃水;100,000 KM 保养:(M/T,RR D/C)车型检查;	
2015-11-27	104522公里
105,000 KM 保养(恶劣):(RR D/C)车型检查;添加玻璃水;	
2015-11-09	104521公里
添加玻璃水;	
2015-10-26	101521公里
添加玻璃水;添加玻璃水;	
2015-09-23	99521公里
参与围冠活动游戏;服务节免费检查;	
2015-09-09	97521公里
前桥:前驱动轴总成拆装/更换(单侧)-组合另一侧拆装/更换;	
2015-08-08	84950公里
润滑及充气:发动机油更换;85,000 KM 保养检查;	
2015-07-21	82950公里
润滑及充气:发动机油更换;80,000 KM 保养:(M/T,RR D/C)车型检查;	
2015-04-30	81900公里
润滑及充气:发动机油更换;	
2015-04-23	79900公里
添加玻璃水;	
2015-03-31	77954公里
润滑及充气:发动机油更换;	
2015-03-29	74833公里
润滑及充气:发动机油更换;	
2015-02-09	72833公里
添加玻璃水;	
2015-02-08	71833公里
添加玻璃水;	
2015-01-23	69833公里
润滑及充气:制动液更换;盘式制动器:前盘式制动卡钳总成拆装/更换(单侧)-组合另一侧拆装/更换;盘式制动器:后盘式制动衬块及/或盘式制动摩擦片拆装/更换(两侧) □;	
2015-01-18	41567公里
添加玻璃水;	
2014-11-23	31567公里
添加玻璃水;	

2014-11-21	32567公里
维修费;	
2014-11-21	32567公里
拆装费;	
2014-10-30	27567公里
添加玻璃水;	
2013-09-15	26567公里
盘式制动器:前盘式制动衬块及/或盘式制动摩擦片拆装/更换(两侧);	
2013-01-16	4969公里
润滑及充气:发动机油更换;	
2013-01-02	7000公里
拆装;	
2012-11-16	3公里
交车前检查;	

### 法律声明

- 一、本报告评估日期为**2017年10月31日**，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的**15个自然日**。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

