

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	科帕奇(进口) 2010款 2.4 AT 7座豪华型
评估价格	7.2万
新车指导价	25.58万

车辆基本信息

牌照号码	晋M35895	VIN码	KL1FC5DF8AB010852
表显里程(km)	10.56	发动机号	ZS4SED086223
注册日期	2010/02/03	出厂日期	2010/09
使用性质	非营运	车辆类型	中型SUV
排量(L)	2.4	燃油类型	汽油
功率(kw)	100	车身颜色	黑色
座位数	7	车辆所在地	运城

车辆配置

环保标准	欧IV	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	5	驱动形式	前置四驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

车况概述

车况一般

维修保养记录

2013-04-21	54516公里
金领结关爱九项免费安全检测;	
2012-10-01	53052公里
更换起动机马达;拖车费;	
2012-08-15	50402公里
保养(含九项免费检测);	
2012-05-06	45365公里
保养(含九项免费检测);更换空调滤芯;更换后刹车片;清洗发动机;	
2012-03-11	42172公里
更换刹车油(排气);客户补偿;	
2012-01-20	40351公里
保养(含九项免费检测);更换后尾灯灯泡(一个);	

2012-01-11	39065公里
春节健诊;	
2011-12-02	36587公里
校准后保险杠,左前门;前保险杠左侧补漆;后保险杠右侧补漆;前后车门(全部)_上色/亮漆/左侧;	
2011-11-06	34966公里
保养(含九项免费检测);更换前刹车片;免拆清洗节气门M;清洗三元催化 a;	
2011-06-28	27735公里
更换前保险杠皮,校正翼子板;前保险杠皮_前保险杠皮上色亮漆;后保险杠左侧补漆,下护板;前叶子板(全部)_上色/亮漆/右侧;后翼子板(全部)_上色/亮漆/左侧;前车门(全部)_上色/亮漆/右侧;后厢盖_后厢盖面漆修补/亮漆;	
2011-05-18	25882公里
保养(含九项免费检测);免拆清洗喷嘴(2.4);空调系统免拆清洗;清洗发动机;加注发动机保护剂;	
2011-02-22	22168公里
右前门/右后叶子板/后杠喷漆;	
2011-01-17	19409公里
保养(含九项免费检测);"冬日发动机保养"免费检测;	
2010-10-18	14979公里
校正后厢盖;发动机罩_全部上色/亮漆;后厢盖_后厢盖面漆修补/亮漆;	
2010-10-03	14373公里
保养(含九项免费检测);免拆清洗节气门M;秋季健诊免费检测;国庆长假免检;	
2010-10-01	14365公里
四轮定位;拖车费;更换前轮轴承和轮毂总成_右侧;更换前减震器_右侧;校准前保险杠总成;更换前叶子板_右侧;前保险杠皮_前保险杠皮上色亮漆;前叶子板(全部)_上色/亮漆/右侧;	
2010-06-22	9498公里
保养(含九项免费检测);拆洗喷嘴;	
2010-04-13	5450公里
更换脚踏板_右侧;	
2010-03-18	3744公里
首保(含九项免费检测);	

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年11月7日,评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成,有效期为车辆状态未发生改变改变的15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶,车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成,且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内,如车况有变动,市场价格有变动,则需重新评估结果。如果超过有效期,则需进入第二次评估价格阶段。

