

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	宝来 2013款 1.6L 自动舒适型
评估价格	3.5万
新车指导价	12.83万

车辆基本信息

牌照号码	吉CGW029	VIN码	LFV2A2153F3015720
表显里程(km)	7.2	发动机号	111111
注册日期	2013/12/01	出厂日期	2013/01
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.6	燃油类型	汽油
功率(kw)	77	车身颜色	白色
座位数	5	车辆所在地	长春

车辆配置

环保标准	国IV(国V)	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

车况概述

车况差, 左侧事故, 左前上纵梁、左侧下边梁切割, A柱修复, 左前门更换。前部事故, 水框、机盖更换, 右前大灯破损需修复。车辆曾泡水。电瓶亏电, 车辆无法启动需检修。未见产证、铭牌、行驶证, 默认车辆生产日期及登记日期为改款车辆日期, 公里数为预估公里数。

维修保养记录

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年10月30日, 评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成, 有效期为车辆状态未发生改变15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶, 车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成, 且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内, 如车况有变动, 市场价格有变动, 则需重新评估结果。如果超过有效期, 则需进入第二次评估价格阶段。