

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	速腾 2007款 1.8T 手动舒适型
评估价格	3.2万
新车指导价	16.98万

车辆基本信息

牌照号码	晋AES100	VIN码	LFV3A11K973048372
表显里程(km)	8.8	发动机号	504501
注册日期	2008/01/17	出厂日期	2007/09
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.8	燃油类型	汽油
功率(kw)	110	车身颜色	灰色
座位数	5	车辆所在地	晋中

车辆配置

环保标准	欧III	变速形式	手动变速箱(MT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	涡轮增压

车况概述

车况一般, 右前碰撞, 右前叶修复, 前档更换。

维修保养记录

2010-06-21	48000公里
建议清洗节气门,喷油嘴;换机油机滤空调滤;换火花塞;检查空调系统;	
2010-06-21	48000公里
建议清洗节气门,喷油嘴;换机油机滤空调滤;换火花塞;检查空调系统;	
2010-01-22	42000公里
换机油,三滤;建议换全车没油;检查油路,火花塞;清洗保护发动机;	
2010-01-22	42000公里
换机油,三滤;建议换全车没油;检查油路,火花塞;清洗保护发动机;	
2009-08-05	37000公里
换机油,机滤;	
2009-08-05	37000公里
换机油,机滤;	

2009-05-23	33600公里
检查音响;	
2009-05-23	33600公里
检查音响;	
2009-04-10	32000公里
换机油机滤空滤;	
2009-04-10	32000公里
换机油机滤空滤;	
2008-06-19	27900公里
30000KM定期保养;提醒您下次35300KM保养;约定您11:00提车;	
2008-06-19	27900公里
无法升降;更换右前门玻璃升降器开关;	
2008-06-19	27900公里
30000KM定期保养;提醒您下次35300KM保养;约定您11:00提车;	
2008-06-19	27900公里
无法升降;更换右前门玻璃升降器开关;	
2008-04-10	16200公里
更换右前压力轴承(异响);	
2008-04-10	16200公里
免费检测;提醒您下次23700KM保养;更换机油机滤;	
2008-04-10	16200公里
更换右前压力轴承(异响);	
2008-04-10	16200公里
免费检测;提醒您下次23700KM保养;更换机油机滤;	
2008-03-19	12800公里
1.5万公里定期保养;提醒您下次19000K保养;	
2008-03-19	12800公里
1.5万公里定期保养;提醒您下次19000K保养;	
2008-02-04	6800公里
首保;	

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年12月17日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。