

## 车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

## 报告概述

评估车型	科鲁兹 2011款 1.6L SL天地版 AT
评估价格	2.8万
新车指导价	12.79万

## 车辆基本信息

牌照号码	晋FJB669	VIN码	LSGPC52U6BF076930
表显里程(km)	6.3	发动机号	112050152
注册日期	2011/12/15	出厂日期	2011/08
使用性质	营转非	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.6	燃油类型	汽油
功率(kw)	89	车身颜色	灰色
座位数	5	车辆所在地	大同

## 车辆配置

环保标准	国IV(国V)	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

## 车况概述

车后事故较重, 梁头, 后围板, 后挡风玻璃受损, 前挡风玻璃更换。

## 维修保养记录

2016-04-02	74998公里
电脑检测发动机故障灯;建议更换转向机,客户暂不做;建议更换进气单向阀,客户暂不做;	
2014-10-27	33880公里
D11刹车灯端增加保护电路;	
2014-10-27	32880公里
检查气压;	
2014-01-27	33757公里
更换机油及机油格238;九项免检;	
2014-01-12	32701公里
更换火花塞;更换点火线圈;清洗节气门;清洗喷油嘴;发动机燃烧室除碳;	
2012-04-05	8169公里
四轮定位;后杠,后厢盖,两侧围,后围板;两后梁头,减震包,备胎锅;;后盖,后盖铰链,后盖锁块;后减震包L,后窗台板,后窗	

台盖板;后叶子板R;下延伸板R;后杠,后杠支架,后盖密封条;后盖亮条,后尾灯,后盖灯;后风挡,减压阀,后窗台延伸板;备胎盖板,后叶子板内铁L;尾灯座,下延伸板,侧围L,尾灯座;左后叶子板内三角板,后座椅靠背饰板L;窗台板,下延伸板,尾灯座;英文标,十字标,后围板,后杠骨;锁柱盖板,后叶子板内饰板L;高位刹车灯,后盖扭矩杆;

2012-03-12

4096公里

冬季免费更换机油、机滤、送添加剂(二);"温馨亲切"九项免费检测;

## 法律声明

- 一、本报告评估日期为**2017年12月28日**，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的**15个自然日**。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

