

# 车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

## 报告概述

评估车型	名爵6 2010款 挾背 1.8T 自动精英版		
评估价格	3.5万		
新车指导价	16.68万		

## 车辆基本信息

牌照号码	晋E51B36	VIN码	LSJW24G36AS017224
表显里程(km)	10.65	发动机号	B010023706
注册日期	2010/03/12	出厂日期	2010/02
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.8	燃油类型	汽油
功率(kw)	118	车身颜色	红色
座位数	5	车辆所在地	晋城

## 车辆配置

环保标准	国IV+OBD	变速形式	手自一体变速箱(AT)
车门数	5	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	涡轮增压

## 车况概述

车况一般
------

## 维修保养记录

2012-03-08	22443公里
描述<更换机油机滤>;原因<更换机油机滤>;项目<更换机油机滤(全合成)2>;	
2011-10-25	16479公里
描述<更换雨刮片一副>;原因<更换雨刮片一副>;项目<更换雨刮片一副>;	
2011-09-27	14815公里
描述<2011秋季免费检测>;原因<2011秋季免费检测>;项目<2011秋季免费检测>;描述<保养>;原因<保养>;项目<更换机油三滤(全合成)>;描述<保养>;原因<更换刹车油>;项目<更换刹车油>;	
2011-04-04	11133公里
描述<保养>;原因<更换机油机滤>;项目<更换机油机滤及润滑道保养>;描述<春季免检>;原因<春季免检>;项目<春季免检>;描述<检查方向打到底右前轮异响>;项目<检查方向>;	
2010-11-23	7410公里
项目<更换机油三滤(全合成机油)>;项目<暖冬检查>;项目<安装挡泥板>;	
2010-09-16	6966公里

项目<右前门,叶子板做漆>;项目<拆装,整形>;

2010-09-15

6952公里

描述<检修左前玻璃升降后玻璃上有印子>;项目<拆装左前门板,调整玻璃>;

2010-08-26

6928公里

项目<检修左前门升降异响>;

2010-05-03

2334公里

描述<检修遥控无法上锁>;项目<更换尾门锁>;

2010-05-01

2333公里

项目<5,000公里或 3个月第一次服务>;项目<左前保做漆>;

### 法律声明

一、本报告评估日期为2017年12月5日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的15个自然日。

二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。

三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

