

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	桑塔纳 2013款 1.6L 自动风尚版
评估价格	4.6万
新车指导价	9.99万

车辆基本信息

牌照号码	晋BZB152	VIN码	LSVAG4BR1EN108881
表显里程(km)	4.9	发动机号	216090
注册日期	2014/06/13	出厂日期	2014/05
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.6	燃油类型	汽油
功率(kw)	81	车身颜色	黑色
座位数	5	车辆所在地	大同

车辆配置

环保标准	国IV(国V)	变速形式	自动变速箱(AT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

车况概述

事故车, 右前事故, 前档、水箱框架、水箱、前保、右前叶、右前叶支架更换, 右前叶内衬修复; 左前事故, 左前叶、机盖、大灯更换, 左前叶内衬、左侧上边梁修复

维修保养记录

2017-03-27	160020公里
按30000公里规范常规保养;	
2017-03-22	180000公里
检查;	
2016-12-30	165903公里
风挡玻璃更换;更换前保,左前轮毂罩,左前叶内衬,左前大灯;机盖,左前叶,前保,上边梁整形油漆;	
2016-08-01	121266公里
更换机油(嘉实多),机滤,空调滤;	
2016-05-09	122713公里
机盖 前保 右前叶 整形油漆;四轮定位;更换 中网 前保 右前叶 右前叶支架 右前保支架 右前大灯 右前大灯框 右前轮内衬;更换 水箱框架 右前下臂 右方向内拉杆 卡圈;右前门 右后门 整形油漆;	
2016-04-12	114090公里

按5000公里建议(更换机油、机滤);拆装或更换蓄电池(工艺-MR08);检查空调空滤;添加玻璃水 □自来水, □玻璃清洁剂 瓶(免工时);更换2缸点火线圈;建议更换火花塞;	
2015-12-22	105674公里
按5000公里常规保养;右前玻璃只能升不能降;拆装或更换右前门饰板;	
2015-10-13	100881公里
更换机油(嘉实多),机滤,空滤,汽滤;	
2015-07-25	97235公里
拆装或更换冷凝器;抽真空加冷媒(R134a);	
2015-07-20	95437公里
拆装或更换轮胎(轮胎动平衡);拆装或更换轮胎(轮胎动平衡);7500KM保养;	
2015-05-25	88636公里
夏季空调检测;更换机油(嘉实多),机滤,空调滤;	
2015-05-10	83551公里
夏季空调检测;更换机油(嘉实多)机滤、空滤;更换雨刮片;	
2015-04-12	74889公里
更换机油(嘉实多),机滤;	
2015-03-12	65291公里
拆装或更换火花塞(第1缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第3缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第2缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第4缸)(工艺-MR08);更换机油(嘉实多),机滤;更换制动液 □;	
2015-02-09	60988公里
假日出行检测包;进店即赠新年礼;更换机油(嘉实多),机滤,空滤,汽滤,空调滤;	
2015-01-18	55893公里
购买机油(嘉实多),手表;	
2014-12-28	50772公里
冬季免费检测包;更换机油(嘉实多),机滤,空滤;	
2014-12-07	43919公里
拆装或更换火花塞(第1缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第3缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第2缸)(工艺-MR08);拆装或更换火花塞(第4缸)(工艺-MR08);按10000公里规范常规保养;	
2014-11-16	37587公里
发动机润滑养护;按5000公里规范常规保养;	
2014-10-25	31512公里
更换机油(嘉实多4L),机滤,汽滤,空调滤;	
2014-10-12	30148公里
钣金;机电;油漆(机盖,前保,两前叶);	
2014-09-21	24705公里
安全系统检测包;更换机油(嘉实多),机滤;发动机润滑养护;	
2014-08-24	15720公里
更换机油(嘉实多),机滤,汽滤,空调滤;	
2014-07-18	5303公里
首次5000公里保养;	

法律声明

一、本报告评估日期为2017年12月5日,评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成,有效期为车辆状态未发生改变15个自然日。

二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。

三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

