

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

| | |
|-------|-------------------------|
| 评估车型 | 帕萨特 2011款 2.0TSI DSG御尊版 |
| 评估价格 | 11.2万 |
| 新车指导价 | 25.48万 |

车辆基本信息

| | | | |
|----------|------------|-------|-------------------|
| 牌照号码 | 晋ML9795 | VIN码 | LSVCE6A4XBN223541 |
| 表显里程(km) | 8.23 | 发动机号 | 807135 |
| 注册日期 | 2011/08/26 | 出厂日期 | 2011/08 |
| 使用性质 | 非营运 | 车辆类型 | 中型车 |
| 排量(L) | 2.0 | 燃油类型 | 汽油 |
| 功率(kw) | 147 | 车身颜色 | 黑色 |
| 座位数 | 5 | 车辆所在地 | 运城 |

车辆配置

| | | | |
|------|---------|------|-------------|
| 环保标准 | 国IV(国V) | 变速形式 | 双离合变速箱(DCT) |
| 车门数 | 4 | 驱动形式 | 前置前驱 |
| 燃油类型 | 汽油 | 进气方式 | 涡轮增压 |

车况概述

车况一般, 前挡更换, 车身左侧边梁整形, 左右叶子板修复,

维修保养记录

| | |
|---|----------|
| 2017-02-26 | 130864公里 |
| 进气系统养护套装; | |
| 2017-02-06 | 130013公里 |
| 轮辐(轮胎动平衡)更换;前保险杠外壳油漆(金属漆);左侧裙边饰板油漆(金属漆);左侧电动后视镜外壳油漆(普通漆);左侧后视镜更换;车身左侧边梁整形(3级)(工艺-BS08); | |
| 2014-07-27 | 82367公里 |
| 按10000公里规范常规保养;清洗节气门体(工艺-MR05);更换制动液(含ABS系统放空气);拆装或更换变速箱油及滤清器; | |
| 2014-07-22 | 81859公里 |
| 拆装或更换蓄电池(工艺-MR08); | |
| 2014-03-07 | 74755公里 |
| 按5000公里规范常规保养; | |
| 2013-07-28 | 64323公里 |

| | |
|---|---------|
| 常规保养;更换火花塞(4只); | |
| 2013-02-19 | 51869公里 |
| 常规保养; | |
| 2012-10-19 | 41136公里 |
| 常规保养; | |
| 2012-06-20 | 28978公里 |
| 常规保养; | |
| 2012-03-23 | 20345公里 |
| 更换后杠左后尾灯亮条导槽;左后门翼子板门槛整形;左后门翼子板门槛后杠喷漆; | |
| 2012-02-27 | 18738公里 |
| 清洗车辆或发放免费洗车券(检查);车轮固定螺栓(检查);按15000公里规范常规保养;手制动器(检查);发动机舱内各管路和接头(检查);安全气囊和安全带(检查);机油液位(检查);冷却液液位(检查);轮胎磨损及轮胎气压情况(检查);刹车片厚度(检查);雨刮器和车窗清洗装置(检查);蓄电池电压;车身内外照明电器、仪表显示用电设备(检查); | |
| 2011-11-25 | 8685公里 |
| 首次7500公里免费保养;清洗节气门; | |

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年12月20日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

