

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	帕萨特 2013款 1.8TSI DSG御尊版
评估价格	14.3万
新车指导价	23.98万

车辆基本信息

牌照号码	晋K8R955	VIN码	LSVCH6A40DN193573
表显里程(km)	9.87	发动机号	V00184
注册日期	2013/11/14	出厂日期	2013/10
使用性质	非营运	车辆类型	中型车
排量(L)	1.8	燃油类型	汽油
功率(kw)	118	车身颜色	黑色
座位数	5	车辆所在地	晋中

车辆配置

环保标准	国IV(国V)	变速形式	双离合变速箱(DCT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	涡轮增压

车况概述

车况一般,水箱框架修复,大灯修复,右前叶整形修复

维修保养记录

2017-12-16	98684公里
5000公里间隔保养(更换机油机滤、检查);进气系统养护;涡轮增压器清洁;冷却液更换;制动液(含ABS系统放空气)更换;火花塞(第1缸)拆卸和安装;火花塞(第2缸)拆卸和安装;火花塞(第3缸)拆卸和安装;火花塞(第4缸)拆卸和安装;左后车门车窗密封条拆卸和安装;右后车门车窗密封条拆卸和安装;左后车门车窗密封条更换;右后车门车窗密封条更换;	
2015-03-12	37989公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);氢氧除碳;TSI喷嘴清洗;清洗节气门;三项清洗;汽车室内健康驾乘项目;清洗发动机进气系统;更换火花塞;	
2015-01-17	32729公里
按5000公里建议(更换机油、机滤);	
2014-08-11	22481公里
更换左前雾灯;更换机油及滤芯 尊选 Jw;	
2014-03-19	11781公里
更换机油及滤芯(尊选) 𠄎;	

2014-01-04	4574公里
首次保养;	
2014-01-02	4574公里
左后门 左后叶子板喷漆;	
2013-12-06	1820公里
拆装更换前杠 右前大灯 水箱框架;前杠 前机盖 右前叶子板喷漆;右前叶子板 机盖整形;加注冷媒;	

法律声明

- 一、本报告评估日期为**2017年12月20日**，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的**15个**自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。

