

车辆专业检测报告

Vehicle Inspection Report

报告概述

评估车型	奇瑞E5 2011款 1.5L 手动优悦型
评估价格	1.3万
新车指导价	6.48万

车辆基本信息

牌照号码	晋M3W137	VIN码	LVVDC11B2CD084324
表显里程(km)	4.94	发动机号	UACA02326
注册日期	2012/03/01	出厂日期	2012/01
使用性质	非营运	车辆类型	紧凑型车
排量(L)	1.5	燃油类型	汽油
功率(kw)	80	车身颜色	黄色
座位数	5	车辆所在地	运城

车辆配置

环保标准	国IV+OBD	变速形式	手动变速箱(MT)
车门数	4	驱动形式	前置前驱
燃油类型	汽油	进气方式	自然吸气

车况概述

车前多次事故, 车况较差, 伤及骨架, 前纵梁整形。

维修保养记录

2014-11-25	177327公里
踩油门发动机有异响(建议变速箱拆解);	
2014-08-08	158775公里
检查打方向有异响;机油机滤;	
2014-06-09	146634公里
快·乐体验——2014夏季关爱活动;检查2前轮异响(拆装左前轮);	
2014-03-06	128624公里
打火声音大;	
2013-12-11	112504公里
发动机故障灯常亮;挂一档,油门重(未修);	
2013-11-02	105389公里
更换前悬置软垫;更换发动机右悬置软垫;	

2013-10-22	103089公里
机油三滤;全车检查;	
2013-08-31	88251公里
全车检查0;	
2013-08-03	88016公里
方向盘抖;	
2013-07-31	87972公里
更换助力低压管;车内有机油味;更换助力高压管;打方向有异响,且方向盘有抖动;更换正时皮带一套;	
2013-07-31	87952公里
检查发动机故障灯亮;	
2013-07-21	86061公里
加汽油口盖两边间隙不均匀;机油三滤;全车检查;皮带有异响;左前大灯装饰条松动;	
2013-06-26	80552公里
2013-06-09	77228公里
2013-05-31	75492公里
2013-05-30	65166公里
2013-04-03	64966公里
检查灯光+右后门开关异响+节气门清洗;	
2013-03-20	62885公里
1)春季免费检测 (快·乐体验——奇瑞2013春季关爱;机油机滤;3)快·乐体验——奇瑞车主回家行第二季 (快·乐体验;踩离合重,打方向盘时,刹车时有异响!;4)"齐心行动 绿满家园"——奇瑞春季植树活动 (奇瑞;全车检测;更换变速箱油;5)幸运大抽奖 (快·乐体验——奇瑞春季关爱活动);	
2013-02-16	58011公里
免费使用四件套和翼子板护罩;每5000KM保养;免费清理发动机舱和驾驶舱;免费洗车;	
2013-01-16	54242公里
右前门玻璃升降异响;右前门玻璃升降异响;	
2013-01-10	53404公里
左雨刮往左调;机油机滤;全车免费检查;左雨刮往左调;全车免费检查;技术升级检查工位(合格,无需升级车辆);技术升级检查工位(合格,无需升级车辆);机油机滤;	
2012-12-24	50761公里
发动机故障灯亮;发动机故障灯亮;	
2012-12-04	47141公里
保养 机油三滤;保养 机油三滤;全车免费检查;全车免费检查;	
2012-11-01	41064公里
更换制动液+刹车不好;机油机滤+节气门清洗+燃油燃油;	
2012-10-19	39733公里
更换前保 喷漆 +中网+下格栅;更换右前大灯+机盖装饰条+前保支架;机盖整形 喷漆+水箱框架;	
2012-09-24	34877公里
幸运大抽奖/快·乐体验回家行招募;检查胎压、灯光、底盘;免费检测20种常用备件优惠(8折);机油三滤;五大系统免费检测;2012年秋季活动;车子启动时、换挡时有汽油味;	
2012-09-07	31224公里

挂挡有涩感;导航失灵;2012年秋季活动;	
2012-08-30	29335公里
车内有汽油味;空调清洗(会员);更换变速箱油;保养 机油机滤;全车检查;	
2012-08-04	23604公里
车内有燃油味+全车检查;机油三滤+节气门清洗+燃油清洗;	
2012-06-22	15051公里
更换左前门呢槽;右前门玻璃无法升降(呢槽变形);	
2012-06-20	14779公里
更换左前门呢槽;	
2012-06-14	13462公里
保养 机油机滤;检查节气门,空调滤网;	
2012-06-11	12710公里
右后门打不开;	
2012-06-06	11926公里
车内有汽油味;2012年夏季活动;	
2012-06-04	11575公里
检查左前玻右前璃松动;发动机盖左边铰链螺丝松动;2012年夏季活动;检查倒档难挂 ;	
2012-05-19	8577公里
机油三滤+清洗发动机;倒车有时难挂;	
2012-03-26	2541公里
前保险杠右侧喷漆;后盖整形 喷漆;更换后保险杠总成喷漆;更换倒车雷达探头;首次保养(机油 机滤);右侧围总成修复喷漆;	
2012-03-14	1033公里
检查水箱漏水;	
2012-03-05	1032公里
更换前保中部格栅;更换散热器格栅本体总成;左前纵梁整形---喷漆;发动机盖整形---喷漆;更换左前轮罩护板;左前翼子板整形---喷漆;更换前保---喷漆;更换活性炭罐总成;更换左前大灯,左前雾灯;	
2012-02-26	5公里
PDI检查(零工时);	

法律声明

- 一、本报告评估日期为2017年11月21日，评估结果基于好车伯乐检测应用中所采集的车辆照片体现的车辆状态生成，有效期为车辆状态未发生改变的15个自然日。
- 二、本评估结果根据车辆正常行驶，车辆未提交评估时所在地、及当地该车型供需关系等因素综合形成，且存在一定的容错率。
- 三、在评估有效期内，如车况有变动，市场价格有变动，则需重新评估结果。如果超过有效期，则需进入第二次评估价格阶段。